



MessVerstärker







MessVerstärker (Messumformer) Flexibel und robust

- Sensorsignalumwandlung
- Für **Multi**MessBox / **Tele**Inspektor® Multi
- Robustes Metallgehäuse
- Hohe Langzeit- und Temperaturstabilität
- Für viele Messgrößen



Für alle gängigen Sensoren stellen wir die passenden, rechnersteuerbaren Mess-Verstärker her, die das Sensorsignal zur Erfassung umwandeln oder ggfs. verstärken.

Durch die baugleichen Gehäuse können sie beliebig in die MessBOX / den **Tele**Inspektor® eingebaut und nach Bedarf gewechselt oder erweitert werden. Das robuste Metallgehäuse und die zuverlässige Elektronik versprechen eine hohe Langzeit- und Temperaturstabilität. Eine Spannungsversorgung für angeschlossene Sensoren ist integriert.



Modulübersicht

Phys	sikalische Größe	MessModul	Ergänzende Informationen	Sensortyp
	Strom AC Strom DC	PE11 PE11 / PF 11 / IS11	PE11 = Strommessung Effektivwert- und Zeitverlauf PF11 = Strommessung Zeitverlauf IS11 = Strommessungen über interne oder externe Shunt-Widerstände Spannungsmessungen 1 1000 mV; 4 einstellbare Filterstufen	IH11 / Mess-Shunt / Stromzange / Hall- und andere Strom - Wandler
		IL11	Messbereich: 0 / 4 - 20 mA	Stromausgang - für alle analogen Sensoren mit integrierter Elektronik
(v)	Spannung AC	PE11	PE11 = Spannungsmessung Effektivwert- und Zeitverlauf Teitrenderfen	UG11
©	Spannung DC	PE11 / PF11 UD11 / UD12 / UD13	 PF11 = Spannungsmessung Zeitverlauf UD11 = Umsetzer von Single-Ended auf Differenz-Eingang • ± 10 V Differenz-Eingangsbereich • 200 V Eingangsspannung-Absicherung • Mit einstellbarer Sensor-Speisung UD12 = Umsetzer von Single-Ended auf Differenz-Eingang • 6 Messbereiche (300 mV 100 V) • 200 V Eingangsspannung-Absicherung • 100 V Gleichtaktspannung • 4 Filterstufen UD13 = Umsetzer von Single-Ended auf Differenz-Eingang • 6 Messbereiche (150 mV 50 V) • 200 V Eingangsspannung-Absicherung • 100 V Gleichtaktspannung • 4 Filterstufen 	Spannungssignal und für alle analogen Sensoren mit integrierter Elektronik
•	Dehnung	GB11	Trägerfrequenz-Verstärker für DMS-Halb/-Vollbrücken (4-/6-Leitertechnik) Spannungsmessungen bis 100 mV (im Elektrometer-Betrieb)	DMS
	Drehmoment Weg	TF12	Gleichspannungs-Brückenverstärker für DMS-Halb/-Vollbrücken (4-/6-Leitertechnik) Spannungsmessungen bis 100 mV (im Elektrometer-Betrieb)	DMS sowie induktive Drehmoment - Sensoren induktive (Weg -) Sensoren
	Drehwinkel / Weg	UP11	Für potentiometrische Aufnehmer (Winkel, Weg, etc.) und aktive Sensoren	Potentiometer / Induktivgeber
	Druck / Kraft	GB11	Gleichspannungs-Brückenverstärker für DMS-Halb/-Vollbrücken (4-/6-Leitertechnik) Spannungsmessungen bis 100 mV (im Elektrometer-Betrieb)	DMS
(©)	Beschleunigung	UC11	Für ICP-Aufnehmer zur Messung von dynamischen Größen	Piezo (ICP / IEPE)
	Drehzahl / Durchfluss / Frequenz	FA11	Für aktive, passive und induktive Frequenz- / Drehzahlsen- soren	Alle Sensoren mit Impuls - Ausgang
		RT12	Für Messungen mit Widerstandsthermometern	PT 100, PT 500, PT 1000, NI 100, PCT, NCT, KTY,
	Temperatur	UT11	Für alle gängigen Thermoelemente	Thermoelement z.B. NiCrNi



Burat & Klein Datentechnik GmbH

Brochenzeller Str. 23 88074 Meckenbeuren Deutschland

Tel.: +49 (0) 7542 200 90 Fax: +49 (0) 7542 200 91

E-Mail: info@burat-klein.com